



Gebrauchsanweisung
PAX-Bandschlinge





Gebrauchsanweisung PAX Bandschlingen

Du erhältst die einfarbigen PAX-Bandschlingen in sechs verschiedenen Tönen. Jeder Farbe ist eine Länge bis 180 cm zugeordnet, erst dann wiederholt sich die Farbe. Die PAX-Bandschlingen sind 25 mm breit und nach EN 354:2010 / EN 566:2017 / EN 795-B : 2012 zur Selbstsicherung, als Verbindungsmittel oder Ankerplatz geeignet.



Art.-Nr.	Art.-Name	Farbe	Maße
140984203	PAX Bandschlinge	40 cm	Länge: 40 cm
140994210	PAX Bandschlinge	60 cm	Länge: 60 cm
141004201	PAX Bandschlinge	80 cm	Länge: 80 cm
141014208	PAX Bandschlinge	100 cm	Länge: 100 cm
141024239	PAX Bandschlinge	120 cm	Länge: 120 cm
141034202	PAX Bandschlinge	150 cm	Länge: 150 cm
141044209	PAX Bandschlinge	180 cm	Länge: 180 cm
141044203	PAX Bandschlinge	180 cm	Länge: 180 cm
141054210	PAX Bandschlinge	200 cm	Länge: 200 cm



Gebrauchsanweisung PAX Bandschlinge

EN 354:2010 / EN 566:2017 / EN 795-B : 2012

*Bitte lies diese Gebrauchsanleitung sorgfältig.
Es hängt schließlich viel dran, nicht wahr?*

Dein PAX-Team

Allgemein

Diese Gebrauchsanweisung beschreibt die bestimmungsgemäße Verwendung der PAX-Bandschlinge. Diese ist Teil der persönlichen Schutzausrüstung gegen Absturz (PSAgA).

Für den Gebrauch dieses Produktes ist es erforderlich, dass du die Gebrauchsanleitung liest und verstehst, um Fehlanwendungen und damit verbundene Gefährdungen bzw. Unfälle zu vermeiden. Damit du das Produkt korrekt anwenden kannst, musst du entsprechende Kenntnisse im Umgang mit PSAgA und den damit verbundenen Risiken haben.

Die dir vorliegende Gebrauchsanweisung zeigt nur die wichtigsten Anwendungsfälle und -techniken und ersetzt keine PASgA-Anwender-Schulung!

Die Warnhinweise zeigen dir die wichtigsten Gefährdungen im Umgang mit dem Produkt. Bewahre diese Gebrauchsanweisung während der gesamten Lebensdauer des Produktes auf. Sie muss dem Anwender und dem Sachkundigen für persönliche Schutzausrüstung jederzeit uneingeschränkt zur Verfügung stehen.

Diese Anleitung muss dem Endnutzer in der Sprache des Bestimmungslandes durch den Wiederverkäufer zur Verfügung zu gestellt werden.

Wir von PAX empfehlen die eindeutige Zuordnung des Produktes zu einer Person.

Sicherheits- und Haftungshinweise

Der Umgang mit persönlicher Schutzausrüstung gegen Absturz und insbesondere Arbeiten in der Höhe bzw. Arbeiten mit Absturzgefahr sind mit Risiken verbunden.

Unsachgemäße Verwendung kann zu schweren körperlichen Schäden oder gar zum Tod führen.

Du bist für deine Handlungen und den bestimmungsgemäßen Umgang mit dem vorliegenden Produkt verantwortlich.

Beachte auch länderspezifische nationale und internationale Regelungen zum Umgang mit diesem Produkt bzw. der PSAgA.

Solltest du Zweifel beim Umgang mit dem Produkt haben oder nicht bereit sein, die Konsequenzen für mögliche Fehlanwendungen zu tragen, so benutze dieses Produkt nicht.

Bei der Anwendung von PSAgA muss für den Anwendungsfall und die Tätigkeit eine entsprechende Gefährdungsbeurteilung erstellt werden. Auf deren Basis sind geeignete Schutzmaßnahmen zu treffen und ein passendes Rettungskonzept zu erstellen.

Du solltest dir bewusst sein, dass bei nicht geeigneter körperlicher und / oder geistiger Verfassung Beeinträchtigungen der Sicherheit im Normal- und im Notfall auftreten können.

Die PAX-Bandschlinge dient ausschließlich der Sicherung einer Person.
Das Heben und Anschlagen von Lasten ist nicht zugelassen!

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung haftet die Firma X-CEN-TEK GmbH nicht!
Wenn du Fragen dazu hast, wende dich gern an uns.



Gebrauchsanweisung PAX Bandschlinge

EN 354:2010 / EN 566:2017 / EN 795-B : 2012

Hinweise zur Verwendung Verbindungsmittel nach EN 354: 2010

Bei der Verwendung eines Verbindungsmittels im Auffangsystem ist darauf zu achten, dass das Verbindungsmittel einschließlich Falldämpfer und Verbindungselementen eine maximale Gesamtlänge von 2,0 m nicht überschreitet.

Verbindungsmittel dürfen nicht durch Knoten befestigt, gekürzt oder verlängert werden.

Eine Befestigung mittels Schnürgang (Ankerstichknoten) ist zulässig.

ACHTUNG!

Auch geeignete Knoten können die Festigkeit von Bändern und Schlingen um bis zu 50 Prozent reduzieren. Die Befestigung des Verbindungsmittels darf nur an einem zuverlässigen Anschlagpunkt, einem Auffanggurt oder anderen Bestandteilen des Auffangsystems erfolgen.

Anschlageinrichtung nach EN 795-B:2012

Vor dem Einsatz eines Auffangsystems ist sicherzustellen, dass der erforderliche Freiraum am Arbeitsplatz (lichte Höhe) von 7 m unterhalb des Benutzers gewährleistet ist.

Die Länge der PAX-Bandschlinge ist immer auf das zu umschlingende Objekt abzustimmen.

Der Anschlagpunkt muss ausreichende Festigkeit aufweisen (mindestens 7,5 kN für eine Person).

Verbindungselemente für Anschlaghilfen nach EN 795 B müssen der EN 362 entsprechen.

ACHTUNG! In Verbindung mit Falldämpfern muss darauf geachtet werden, dass die Wirksamkeit des Gesamtsystems erhalten bleibt (Gebrauchsanleitung Falldämpfer beachten!).

Allgemeine Hinweise zur Auswahl des Anschlagpunktes

Zur Vermeidung von hohen Belastungen und Pendelstürzen müssen Anschlagpunkte zur Sicherung immer möglichst senkrecht über der zu sichernden Person liegen.

Die PAX-Bandschlinge ist möglichst straff zu halten, um Schlaffseilbildung zu vermeiden.

Beim Fixieren der PSA am Anschlagpunkt sind festigkeitsmindernde Einflüsse zu vermeiden.

Grate, scharfe Kanten und Abquetschungen können die Festigkeit stark reduzieren.

Gegebenenfalls muss hier mit geeigneten Hilfsmitteln als Unterlage gearbeitet werden.

Sicherheitshinweise

Bei Nutzung der PAX-Bandschlinge in Verbindung mit anderen Rettungs- oder Auffangsystemen muss sich der Anwender vor Gebrauch über die entsprechenden Empfehlungen, Hinweise und Anleitungen informieren und diese einhalten.

Die Benutzung darf grundsätzlich nur in Verbindung mit CE-gekennzeichneten Bestandteilen von PSA zum Schutz gegen Stürze aus der Höhe erfolgen.

Vor und nach dem Gebrauch ist das Produkt auf eventuelle Beschädigungen zu überprüfen.

Der gebrauchsfähige Zustand und das richtige Funktionieren sind sicherzustellen.

ACHTUNG! Das Produkt ist sofort auszusondern, wenn hinsichtlich seiner Gebrauchssicherheit auch nur der geringste Zweifel besteht.

PAX-Bandschlingen dürfen keinen schädigenden Einflüssen ausgesetzt werden.

Darunter fallen: aggressive Stoffe (z. B. Säuren, Laugen, Öle, Benzin, Putzmittel), Hitzeeinwirkung (z. B. Öffnung „heiße Türen“, Schweißflamme oder -funken, Zigarettenglut), mechanische Einflüsse (z. B. scharfe Kanten). Zusätzlich können Nässe und insbesondere Vereisung die Festigkeit textiler Produkte stark beeinträchtigen.

ACHTUNG! Kantenstürze sind durch angemessene Vorsichtsmaßnahmen zu vermeiden.



Gebrauchsanweisung PAX Bandschlinge

EN 354:2010 / EN 566:2017 / EN 795-B : 2012

Kennzeichnung



Zulassung

Produktbezeichnung: PAX-Bandschlinge

CE 2927 - EN 354:2010 / EN 566:2017 / EN 795-B : 2012

Die Prüfung und beaufsichtigte, periodische Kontrolle wird gem. Modul C2 ,
Anhang VII ,der EU-Regelung 2016/425

von der Benannten Stelle Nr. 2927 durchgeführt:

QUINTIN CERTIFICATIONS
825 route de Romans
38160 Saint Antoine L'ABBAYE
France

Downloadlink zur Baumusterprüfbescheinigung:



<https://www.pax-bags.com/go/download/bapruafb-bandschlinge/>



Gebrauchsanweisung PAX Bandschlinge

EN 354:2010 / EN 566:2017 / EN 795-B : 2012

Ausstattung



Material:	Polyester
Breite:	25 mm ±1 mm
Dicke:	1,5 mm ± 1 mm
Mindestbruchlast:	22 kN


Nutzlänge		Farbe
Länge:	40 cm	Schwarz
Länge:	60 cm	Silber
Länge:	80 cm	Rot
Länge:	100 cm	Tagesleuchtgelb
Länge:	120 cm	Grün
Länge:	150 cm	Blau
Länge:	180 cm	Orange
Länge:	180 cm	Schwarz
Länge:	200 cm	Silber




Gebrauchsanweisung PAX Bandschlinge

EN 354:2010 / EN 566:2017 / EN 795-B : 2012

Anwendung und Funktion



Anwendungstemperatur: -40 – 80°



Gebrauchsanweisung PAX Bandschlinge

EN 354:2010 / EN 566:2017 / EN 795-B : 2012



Lebensdauer /Ablegereife

PAX-Bandschlingen dürfen keinen schädigenden Einflüssen ausgesetzt werden.

Diese können die Festigkeit der textilen Produkte deutlich herabsetzen und stellen damit ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar. Erfasse diese Gefahren mit einer Gefährdungsbeurteilung für die Ausrüstung. Schließe diese Gefahren für die Ausrüstung durch geeignete Schutzmaßnahmen aus!

Gefährdungen, die die Lebensdauer, Festigkeit und Funktion des Produktes in erheblichen Maßen einschränken können, sind:

- Mechanische Einflüsse (z. B. scharfe Kanten, Abrieb)
- Kontakt Chemikalien (z. B. Säuren, Laugen, Öle, Benzin, Reinigungsmittel, Farben, ggf. Harze)
- Hitzeeinwirkung (z. B. Flammen oder Funken, Zigaretteglut, heiße Oberflächen)
- Nässe/Feuchtigkeit
- Extreme Kälte
- UV-Strahlung (z. B. Sonnenlicht)

Die Lebensdauer ist abhängig von der Art und Häufigkeit der Nutzung sowie der Lagerung.

Textiles Material insbesondere aus Kunststoffen unterliegt auch bei Nichtbenutzung einer gewissen Alterung.

Lebensdauer vor dem ersten Einsatz: 2 Jahre Lagerung.

Lebensdauer ab dem ersten Einsatz: 10 Jahre je nach Häufigkeit der Benutzung.

Die maximale Nutzungsdauer beträgt

- bei optimalen Lagerbedingungen und ohne Benutzung 12 Jahre,
- bei seltener, sachgerechter Benutzung ohne erkennbaren Verschleiß, ohne Verschmutzung und optimalen Lagerbedingungen 10 Jahre,
- bei häufiger und intensiver bzw. extremer Nutzung mit häufigen Belastungen und deutlich sichtbaren Gebrauchsspuren maximal 1 Jahr.

ACHTUNG! Nach einer Sturzbelastung oder bei Beschädigungen (z. B. beschädigte Gurtbandkanten, Garne aus dem Gurtband gezogen, Beschädigungen oder Abrieberscheinungen der Nähte, nach einem Kontakt mit Chemikalien oder extremer Hitze) musst du die PAX-Bandschlinge aus dem Gebrauch ziehen und austauschen.



Gebrauchsanweisung PAX Bandschlinge

EN 354:2010 / EN 566:2017 / EN 795-B : 2012

Lagerung

Nasse/feuchte PSA vor Lagerung offen und lichtgeschützt trocknen.

PSA nicht in der Nähe von offenen Flammen oder heißen Oberflächen trocknen.

- Kühl, trocken und vor Tageslicht geschützt lagern.
- Außerhalb von Transportbehältern aufbewahren.
- Kein Kontakt mit Chemikalien (Achtung: Batteriesäure!).
- Ohne mechanische Quetsch-, Druck- oder Zugbelastung lagern

Transport

- Keine direkte Sonnenstrahlung.
- Kein Kontakt mit Chemikalien.
- Keine Verschmutzung.
- Keine mechanische Beschädigung.
- Spezielle Transportbehälter verwenden.

Reinigung

- Eine verschmutzte PAX-Bandschlinge kannst du in handwarmem Wasser (wenn nötig mit neutraler Seife) reinigen.
- Spüle sie anschließend gut aus und trockne sie bei Raumtemperatur.

ACHTUNG! Trockne deine PSA niemals in Wäschetrocknern oder in der Nähe von Heizkörpern!

ACHTUNG! Reinige deine PSA niemals mit aggressiven Stoffen.

Überprüfung und Reperatur

Als Anwender musst du die PAX-Bandschlinge vor der Nutzung auf ihren Zustand hin prüfen. Das gilt auch für alle anderen Gegenstände der persönlichen Schutzausrüstung (PSA), insbesondere der PSA gegen Absturz.

Mindestens alle 12 Monate muss die PAX-Bandschlinge (wie auch die andere PSA) durch einen Sach- und Fachkundigen auf ihren Zustand überprüft werden. Die PAX-Bandschlinge wird dabei einer sorgfältigen Sichtkontrolle unterzogen. Das Prüfergebnis kann in die beiliegende Kontrollkarte eingetragen werden.

Sollten Zweifel hinsichtlich der weiteren Verwendung bestehen, so ist das Produkt sofort auszusondern/abzulegen. Reparaturen dürfen ausschließlich vom Hersteller oder durch eine vom Hersteller autorisierte Person durchgeführt werden.



Prüfkarte

Diese Prüfkarte ist durch den Sachkundigen für PSAgA bei der jährlichen Sachkundeprüfung vollständig auszufüllen. Diese Prüfliste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit der Prüfkriterien und endbindet den Sachkundigen nicht von seiner Entscheidung über den Gesamtzustand.

Produktbezeichnung:	PAX-Bandschlinge
Seriennummer:	
Herstellungsdatum:	

Kaufdatum:	
Datum der 1. Benutzung:	
Produkt Ausmustern am:	

Jahr	Datum	Name und Unterschrift der sachkundigen Person	Festgestellte Schäden	Gurtband unbeschädigt	Nähte unbeschädigt	keine chemischen Verschmutzungen	Etikett lesbar	Gebrauchsanweisung Bestanden	NICHT Bestanden	Maßnahmen
1.										
2.										
3.										
4.										
5.										
6.										
7.										
8.										
9.										
10.										
11.										
12.										

Die Prüfkarte steht als Download zum Ausdrucken und zum vollständigen Ausfüllen unter folgendem Downloadlink zur Verfügung:
<https://www.pax-bags.de/go/download/pruefkarte-bandschlinge/>





X-CEN-TEK GmbH & Co. KG

Westerburger Weg 30
26203 Wardenburg
Deutschland

Tel.: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 0
Fax: +49 (0)44 07 - 7 14 76 - 99
Email: info@pax-bags.de



www.pax-bags.com

